000 "ПетВес" 198095,г. Санкт-Петербург, а/я 72 тел. (812) 325 -23-90, факс (812) 320-67-34 petves@petves.com www.petves.com



Электронный индикатор модели WI-19S в составе динамометров ДЭП/7

- Легкое и простое использование
- Корпус выполнен из нержавеющей стали
- Степень пыле-влагозащиты ІР-66
- ЖКИ-дисплей с подсветкой Высота цифр 45мм
- Установка даты и времени
- Компенсация массы тары во всем диапазоне измерения
- **Режим фиксирования пикового значения массы** Предназначен для фиксирования показаний пикового значения массы на дисплее индикатора.
- Управление внешним приводом для ограничения создаваемого усилия (опция)
- Весовой терминал можно закрепить на стол или к стене
- 2 интерфейса RS-232 для передачи данных на компьютер, принтер или удалённый дисплей
- Питание индикатора от сетевого адаптера или от встроенного аккумулятора

Основные характеристики:

Рабочий диапазон температур ------ от -10°C до +40°C

Источник питания ------ сетевой адаптер 12В, 0.5А или встроенный аккумулятор 6В 5Ач

Размеры индикатора ------ 250 x 150 x 60 мм

